6x. N1417 om 30.03. H

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области

Т.В. Киричкова

«ЗО» марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Верхнесеребрянский детский Ровеньского района

Белгородской области»

О.В.Шаповалова

«21» марта 2018 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»

1. Обшие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>дошкольное образовательное учреждение (детский сад)</u>
- 1.2. Адрес объекта <u>309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77</u>
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание <u>1</u> этаж, <u>424 кв.м</u> наличие прилегающего земельного участка (да ,нет); <u>да 3700 кв.м</u>
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта нет .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» (краткое наименование: МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»)</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>309772 Белгородская область,</u> <u>Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77</u>
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление .
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная ,
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная ,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) <u>Управление образования администрации</u> муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие 309740 *Белгородская область, п.Ровеньки, ул. Ленина, 60*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) <u>образование</u>,
- 2.2. Виды оказываемых услуг <u>предоставление дошкольных образовательных услуг</u>, <u>а также</u> присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) <u>на объекте</u>
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) $\underline{\partial emu}$
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность $37 \, \partial eme \check{u}$.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту <u>не предусмотрено</u>

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: *нет*;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

		Вариант организации
$N_{\underline{0}}$	Категория инвалидов	доступности объекта
Π/Π	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

^{* -} указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-В
эвакуации)	
Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ
посещения объекта)	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ-В
транспорта)	
	Территория, прилегающая к зданию (участок) Вход (входы) в здание Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Санитарно-гигиенические помещения Система информации и связи (на всех зонах) Пути движения к объекту (от остановки

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: необходима доступность всех зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

No	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта	
п/п	объекта	(вид работы)*	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный	
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Ремонт капитальный	
	эвакуации)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Ремонт капитальный	
	посещения объекта)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР	
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с ТСР	
	транспорта)		
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

исполнения <u>мероприятия включенных в подпрограмму «Доступная среда» государственной</u>					
программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на					
2014-2020годы»					
(указывается наименование документа: программы, плана)					
4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации					
<u>ДП-В</u> .					
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В,					
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):					
Согласование_ <i>с Управлением образования администрации муниципального района «Ровеньский</i>					
район» Белгородской области,					
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта					
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается					
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата размещена					
на сайте учреждения http://www.verhnsad.ucoz.ru/index.html					
(наименование сайта, портала)					

Период проведения работ _____ по мере поступления финансовых средств. в рамках

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

4.2.

- 1. Акта обследования объекта: № 1 от «20» марта 2018 г.
- 2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
- 3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
- 4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
- 5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
- 6. Решения Комиссии <u>МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»</u> от «<u>20</u>» марта 20<u>18</u>г.

УТВЕРЖДАЮ.

Заведующий

МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад

Ровеньского района Белгородской области»

О.В.Шаповалова

«20» марта 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Ровеньский район Белгородской области Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации ——————————————————————————————————
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта — <u>дошкольное образовательное учреждение (детский сад)</u> 1.2. Адрес объекта <u>309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77</u> 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание <u>1</u> этаж, 424 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>да 3700 кв.м.</u>
1.4. Год постройки здания <u>1981 г.</u> , последнего капитального ремонта <u>нет</u>
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: <i>текущего</i> да, <i>капитального</i> <u>нет</u>
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309772 Белгородская область, Ровеньский
район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная , д.77
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация Образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту <u>не предусмотрено</u>
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта <u>примерно 200</u> м
3.2.2 время движения (пешком) <u>5</u> мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<u>да,</u> нет),
3.2.4 Перекрестки: <i>нерегулируемые</i> ; <i>регулируемые</i> , со звуковой сигнализацией, таймером; <u>нет</u>
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: <i>есть</i> , <i>нет</i> (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ π/π	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1.	в том числе инвалиды:	A ³
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		Состояние	Приложение	
№ π/π	Основные структурно-функциональные зоны	доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч-в		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дч-в		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: <u>Объект доступен условно,</u> необходимо устранить несоответствия согласно СПИН

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<u>№</u>	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта		
п/п	объекта	(вид работы)*		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный		
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Ремонт капитальный		
	эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Ремонт капитальный		
	посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР		
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с ТСР		
	транспорта)			
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР		

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления д	
мероприятий включенных в подпрограмму «Доступна	
Белгородской области «Социальная поддержка граж	<u>ждан Белгородской области на 2014</u>
<u>2020годы»</u>	1
(указывается наименование докум 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	после выполнения расот по адаптаци
<u>ДП-В</u> Оценка результата исполнения программы, пл	пана (по состоянию доступности
удовлетворительно_	iana (no cocrossimo goerymnocin
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужи	тное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии	
_ 	
(наименование Комиссии по координации деятельности	и в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сф	рере проектирования и строительства
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)	
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-смети	
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собст	венником объекта) <u>;</u>
4.4.5. согласование с общественными организациями инв	<u>валидов «ВОИ»;</u>
4.4.6. другое	•
Имеется заключение уполномоченной организа	•
(наименование документа и выдавшей его организации, д	dama)
5.05	
5. Особые отметки	
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Результаты обследования:	
1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на1 л.
3. Путей движения в здании	на1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
	
Результаты фотофиксации на объекте	на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	
Другое (в том числе дополнительная информаци	ия о путях движения к объекту
Руководитель рабочей группы заведующий О.В. Шапов	
(Должность, Φ .И.О.)	(Подпись)
Имания побочай приничи	***
Члены рабочей группы <u>воспитатель, Н.Т.Злобин</u> (Должность, Ф.И.С	
должность, Ф.И.С заведующий хозяйством Е.Н.Украино	
<u>заведующий хозинством 2.11.3 крайна</u> (Должность, Ф.И.О.)	
(7,	,

В том числе:		
Представители Общественных организаций инвали Председатель «ВОИ Ровеньского раз		(Подпись)
Главный специалист управления обр Ровеньского района Бессоновский Е	<u> </u>	(Подпись)
Управленческое решение согласован (протокол N) Комиссией (название)	но "" 20 г.	

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

N	Наименование функционально-	Наличие	элемен	нта	Выявленные нај и замечан	. •	Работы по адаптации объектов		
п/п	планировочного элемента	есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ	
1	Вход (входы) на территорию	Есть 3 входа	-	-	На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств задерживающ их закрытия дверей, нет световых и звуковых информирующ их устройств	К,О,Г,С	Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить устройство задерживающе е закрытия дверей, установить световые и звуковые информирующих устройства	Строительные, малярные, монтажные	
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нет рифленой дорожки	К,О,Г,С	Произвести укладку рифленой плитки	Монтажные строительные работы	
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-	
4	Пандус (наружный)	нет	-	-					
5	Автостоянка и парковка ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложе	ние	Рекомендации по адаптации (вид	
17	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	на плане	N фото	работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	_	_	Ремонт текущий	

Комментарий к заключению: устранить несоответствия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2 к Акту обследования к паспорту доступности от "20" марта 2018 г.

І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличи	ие элем	иента	Выявленные на изамеча	1 2	Работы по адаптации объектов		
		есть/	N а пла не	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (ка тегория)	Содержание	Виды работ	
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-	
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус не установлен	-	Установить пандус	строительн ые	
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	На входе размер площадки не соответствует требованиям	-	Привести в соответствии по нормам	строительн ые	
4	Дверь (входная)	есть	-		Не оборудована звуковым дублером, нет устройства задерживающих их закрытия		Установить звуковой дублер, а так же устройства задерживающе е ее закрытие	Монтажно- крепежные	
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложен на плане	3.T. 1	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	-	-	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: устранить несоответствия

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3 к Акту обследования к паспорту доступности от "20" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

\ \text{\text{Haumenobanue 00 ьекта, иорес}} \ N Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по							
Наименование	Наличи	іе элемеі	та	Выявленные	нарушения	Работы по	
функционально-				и замечания		адаптации	
планировочного элемента						объектов	
	есть/	на	N	Содержание	Значимо	Содержание	Виды
	нет	плане	фото		для		работ
					инвалида		
Коридор (вестибюль,	есть	-	-	Нет	C,O.	Заменить	Строитель
зона ожидания,				рифленной		плитку	ные,
галерея, балкон)				плитки перед		продублирова	монтажны
				дверями, в		ть таблички	e
				кабинетах нет		тактильными	
				тактильных		табличками	
				табличек			
Лестница (внутри	нет	-	-	-	-	-	-
здания)							
Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
Лифт пассажирский	нет	-	-	_	-	-	-
(или подъемник)							
Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
Пути эвакуации (в т.ч.	есть	-	-	-	-	-	-
зоны безопасности)							
ОБЩИЕ требования к							
зоне							
	функционально- планировочного элемента Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) Лестница (внутри здания) Пандус (внутри здания) Лифт пассажирский (или подъемник) Дверь Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) ОБЩИЕ требования к	функционально- планировочного элемента Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) Лестница (внутри здания) Пандус (внутри здания) Нет Лифт пассажирский (или подъемник) Дверь Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) ОБЩИЕ требования к	Наименование функционально- планировочного элемента Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) Лестница (внутри здания) Пандус (внутри здания) Нет - Лифт пассажирский (или подъемник) Дверь Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) ОБЩИЕ требования к	Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть	Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента Выявленные и замечания Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть -	Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента Выявленные и замечания нарушения и замечания Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть Нет рифленной плитки перед дверями, в кабинетах нет тактильных табличек С,О. Лестница (внутри здания) нет	Наименование функционально- планировочного элемента Наличие элемента Выявленные и замечания нарушения Работы по адаптации объектов Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	3.7.1		Рекомендации по адаптации (вид работы) \leq^{**} к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	дч-в	-	-	Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, O, C, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, O, C, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:	
---------------------------	--

Приложение 4 к Акту обследования к паспорту доступности от "20" марта 2018 г.

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

		(наиме	гнование	ооъект	u, uopec)			
N π/π	Наименование функционально-планировочного элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/	N на плане	N фото	Содер- жание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содер- жание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	да	-	-	Дублиро вание тактильн ыми табличка ми	С,Г,У	Провести работы по крепежу табличек	Монтаж ные работы
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Акта обследования ості	Прило N на плане	ожение N фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) < **> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ			Текущий ремонт

< > Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , V) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , V) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5 к Акту обследования к паспорту доступности от "20" марта 2018 г.

І. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

						D 5				
N	Наименование	Наличие элемента		Выявленные нарушения		Работы по адаптации				
Π/Π	функционально-				и замечания		объектов			
	планировочного элемента									
		есть/	N на	N	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды		
		нет	плане	фото		инвалида		работ		
				1		(категория)		I		
1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет	К,О,С		Строитель		
					настенных			ные,		
					поручней			монтажно-		
					тактильны			крепежны		
					х табличек			e		
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	_	_	_	_		
3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-		
	(гардеробная)									
	ОБЩИЕ требования к									
	зоне									

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4	Приложен	ние	Рекомендации по адаптации (вид работы)
	Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	<**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиеническое помещение	ДЧ-И (С,Г,У)			Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению:	

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6 к Акту обследования к паспорту доступности от "20" марта 2018 г.

І. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской области» 309772 Белгородская область, Ровеньский район, с. Верхняя

Серебрянка, ул. Центральная, д.77

(наименование объекта, адрес)

N π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявле наруше и замеча	ния	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	К,О,С, Г,У	Установить информаци онные табло	-	Монта жные
2	Акустические средства	нет	-	-	К,О,Г, У,С,	Установить информаци онные табло	-	Монта жные
3	Тактильные средства	нет	-	-	К,О,Г, У,С	Установить информаци онные табло	-	Монта жные
	ОБЩИЕ требования к зоне							

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	ание структурно- Состояние		ение	Рекомендации
функциональной зоны	доступности <*>			по адаптации
	(к <u>пункту 3.4</u>	N на	N	(вид работы) <u><**></u>
	Акта обследования ОСИ)	плане	фото	к <u>пункту 4.1</u>
			1	Акта обследования ОСИ
Система информации на	ДЧ-В			Индивидуальное
объекте				решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: $\underline{\it Cucmembi}$ средств информации должны соответствовать $\it \Gamma OCT$

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район

No	Наименование	Наличие паспорта д	оступности объекта	Состояние доступности объекта			
п/п	общеобразовательной		ктуры (образовательной				
	организации		изации)				
	(полностью, в	Разработан Дата утверждения		Оценка состояния доступности*			
	соответствии с	(находится в	руководителем	(в том числе для различных			
	Уставом)	разработке)	образовательной	категорий инвалидов) в			
			организации	соответствии с Классификатором			
				объектов социальной			
				инфраструктуры по состоянию			
				(уровню) доступности.			
	Образовательные организации дошкольного образования						
1	Муниципальное						
	бюджетное	разработан	21 марта				
	дошкольное		2018 года				
	образовательное						
	учреждение						
	МБДОУ						
	«Верхнесеребрянск						
	ий детский сад						
	Ровеньского района						
	Белгородской						
	области						

^{*} Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

^{**} Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением — «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.З Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район

No॒	Наименование	Наличие плана мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на		
Π/Π	общеобразовательной	(«дорожной карты»)		реализацию плана мероприятий («дорожной		
	организации	по повышению доступности		карты») по повышению доступности		
	(полностью, в	образовательных организаций и		образовательных организаций и		
	соответствии с	предоставляемых на них услуг,		предоставляемых на них услуг,		
	Уставом)	обеспечивающих реализацию		обеспечивающих реализацию		
		соответствующих мероприятий		соответствующих мероприятий		
		Разработан	Дата утверждения	в 2018 году	В 2019 году	
		(находится в	руководителем			
		разработке)	образовательной			
			организации			
	Образовательные организации дошкольного образования					
1.	Муниципальное					
	бюджетное	разработан	21 марта			
	дошкольное		2018 года			
	образовательное					
	учреждение					
	«Верхнесеребрянск					
	ий детский сад					
	Ровеньского района					
	Белгородской					
	области»					